

施洁医疗技术（上海）有限公司

2023-10-31

施洁医疗技术（上海）有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	施洁医疗技术（上海）有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市浦东新区南汇新城洋山保税港物流园区双惠路333号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	环氧乙烷、噪声、一氧化碳、工频电场、高温
	检测结果	化学因素7个，物理因素7个，生物因素0个，合格的检测点位12个，不合格的检测点位2个。 合格的职业病危害因素为12，不合格的职业病危害因素为2。
	技术服务项目组人员	王达清
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：王达清 孙燕莉 采样：陈宇俊 姜蔚 检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：姚新平 陪同人员：姚新平
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.10.12 采样时间：2023.10.12 检测时间：2023.10.12-17

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





厂内禁止拍照