

上海金山东远电器厂
职业病危害因素检测报告信息公开表
2023-10-31

单位名称	上海金山东远电器厂	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市金山区枫泾镇兴塔工业区兴述路38号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、其他粉尘、电焊烟尘、电焊弧光、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、臭氧、锰及其无机化合物（按MnO ₂ 计）、砂轮磨尘
	检测结果	化学因素7个，物理因素5个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位12个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为12，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	张晶晶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：张晶晶 张皓 采样：张澄 薛轶 检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：庄总 陪同人员：庄总
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.10.18 采样时间：2023.10.18 检测时间：2023.10.18-26

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的

除外。

现场影像资料





