

上海锦茂汽车销售服务有限公司

2023-11-01

上海锦茂汽车销售服务有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海锦茂汽车销售服务有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市长宁区哈密路800号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	砂轮磨尘、其他粉尘（腻子粉尘）、电焊烟尘、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、臭氧、电焊弧光、锰及其无机化合物、一氧化碳、甲苯、二甲苯（全部异构体）、乙酸丁酯、乙苯、萘、正丁醇、异丙醇、正己烷、2-丁氧基乙醇、苯乙烯、噪声
	检测结果	化学因素 17 个，物理因素 4 个，生物因素 0 个，合格的检测点位 21 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 19，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉、王达清 采样：胡轶文、王培德 检测：史志倩、屠雯佳、沈嵩峰、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：王莺 陪同人员：王莺
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.8.18 采样时间：2023.9.18 检测时间：2023.8.18-2023.9.28

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





