

上海嘉钻运动用品有限公司（注塑车间）  
职业病危害因素检测报告信息公开表


2023-11-3

单位名称	上海嘉钻运动用品有限公司（注塑车间）	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市奉贤区陈桥路2178号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	其他粉尘、乙酸乙酯、甲乙酮（2-丁酮）、丙酮、甲苯、噪声
	检测结果	化学因素 <u>12</u> 个，物理因素 <u>2</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>30</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。 合格的职业病危害因素为 <u>14</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	王达清、孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：王达清、孙燕莉 采样：王达清、曾秋霞 检测：史志倩、沈嵩峰、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：王振启 陪同人员：王振启
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.10.10 采样时间：2023.10.10 检测时间：2023.10.10-2023.10.17

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。







注：挤出操作位