

# 上海诚屹门窗有限公司

2023-11-03

上海诚屹门窗有限公司

## 职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海诚屹门窗有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市青浦区白鹤镇外青松公路3688弄2号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、铜尘、其他粉尘、砂轮磨尘、电焊烟尘、电焊弧光、铜烟、锰及其无机化合物、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、钾及其化合物、乙酸丁酯、甲苯、二甲苯、丁酮、丙酮
	检测结果	化学因素15个，物理因素5个，生物因素0个，合格的检测点位20个，不合格的检测点位0个。  合格的职业病危害因素为20，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	王达清
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：王达清 孙燕莉  采样：汤敏 王培德  检测：史志倩 陈建平 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：赵向华  陪同人员：赵向华
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.9.22  采样时间：2023.9.22  检测时间：2023.9.22-28

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

### 现场影像资料





