

上海美蓓亚精密机电有限公司

2023-11-07

上海美蓓亚精密机电有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海美蓓亚精密机电有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市青浦区金泽镇沪青平公路8313号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	三氧化铬、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、汞-金属汞、过氧化氢、铅烟、镉及其化合物（按Cd计）、丙酮、正己烷、四氢呋喃、甲苯、微波辐射、噪声、异丙醇、氯化氢及盐酸、甲乙酮（2-丁酮）、甲醇、甲醛、酚、二氧化硫、大理石粉尘其他粉尘、氢氧化钾、氟及其化合物、二氧化钛粉尘、氧化锌、丁二烯、石蜡烟、炭黑粉尘、氢氧化钠、砂轮磨尘、二甲苯、乙苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、二氯甲烷、正丁醇、溶剂汽油、磷酸、硫酸及三氧化硫、矽尘、氨、硫化氢、硅藻土粉尘、工频电场
	检测结果	化学因素97个，物理因素75个，生物因素0个，合格的检测点位140个，不合格的检测点位32个。 合格的职业病危害因素为140，不合格的职业病危害因素为32。
	技术服务项目组人员	唐浩浩
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：唐浩浩 唐江荣 采样：施宇祺 汪焱 陶焯 毛佩龙 戴永光 张陈勇 唐江荣 王磊 检测：史志倩 沈嵩峰 陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：徐静 陪同人员：徐静
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.9.26 采样时间：2023.9.26 检测时间：2023.9.26-10.11

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



