

上海熙渊清洁设备有限公司  
职业病危害因素检测报告信息公开表  
2023-11-20

单位名称	上海熙渊清洁设备有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市奉贤区南奉公路669号14幢1层3车间	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	其他粉尘、噪声、高温
	检测结果	化学因素2个，物理因素4个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位6个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为6，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	张晶晶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：张晶晶 张皓 采样：陈宇俊 姜蔚 检测：史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：徐春芳 陪同人员：徐春芳
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.10.28 采样时间：2023.10.28 检测时间：2023.10.28-11.1

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的

除外。

现场影像资料





