

上海乾烁精密塑胶有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表
2023-11-22

单位名称	上海乾烁精密塑胶有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市松江区泖亭路1132号7幢	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	苯乙烯、1,3-丁二烯、丙烯腈、噪声、其他粉尘、砂轮磨尘
	检测结果	化学因素6个，物理因素8个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位14个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为14，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	刘山山
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：刘山山 薛轶 采样：施宇祺 汪焱 检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：张洁 陪同人员：张洁
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.10.28 采样时间：2023.10.28 检测时间：2023.10.28-11.8

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的

除外。

现场影像资料





