

上海金轮锁业有限公司  
职业病危害因素检测报告信息公开表  
2023-11-24

单位名称	上海金轮锁业有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市崇明区北沿公路1268号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、其他粉尘
	检测结果	化学因素1个，物理因素12个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位13个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为13，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	唐浩浩
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：唐浩浩 唐江荣 采样：刘彬 胡轶文 检测：史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：顾文章 陪同人员：顾文章
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.11.1 采样时间：2023.11.1 检测时间：2023.11.1-6

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的

除外。

现场影像资料





