

上海楚彤塑胶科技有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表
2023-11-28

单位名称	上海楚彤塑胶科技有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市奉贤区四团镇平中路8弄1号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、其他粉尘（塑料粉尘）、激光辐射、乙酸乙酯、乙酸丁酯
	检测结果	化学因素9个，物理因素8个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位17个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为17，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	张皓
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：张皓 张晶晶 采样：王达清 曾秋霞 检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：余海燕 陪同人员：余海燕
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.11.3 采样时间：2023.11.3 检测时间：2023.11.3-14

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的

除外。

现场影像资料





