## 上海伟瑞油脂有限公司 职业病危害因素检测报告信息公开表

2023-12-7

单位名称	上海伟瑞油脂有限公司			
检测类型	□ 评价 ☑ 定期 □ 监督 □ 事故			
地址	嘉定区高石公路2728号			
建设项目存在的职业病危害因素	存在的主要职业病危 害因素	噪声、高温		
	检测结果	化学因素0个,物理因素5个,生物因素 <u>0</u> 个,合格的检测点位5个,不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为5,不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。		
	技术服务项目组人员	薛轶		
	现场调查、采样、检 测的专业技术人员	现场调查: 刘山山 薛轶 采样: 张澄 薛轶		
	建设单位联系人、陪同人员	联系人: 张杰群 陪同人员: 张杰群		
	现场调查、采样、检 测的时间	现场调查时间: 2023.12.6 采样时间: 2023.12.6		

注:涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的

除外。

现场影像资料







