

上海永得商标包装印务有限公司  
职业病危害因素检测报告信息公开表  
2023-12-15

单位名称	上海永得商标包装印务有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市嘉定区江桥镇宝园五路135号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、苯、甲苯、二甲苯（全部异构体）、甲醇、正己烷、戊烷（全部异构体）、环己酮、丙烯酸、丙酮、乙二胺、苯胺、甲乙酮（2-丁酮）
	检测结果	化学因素26个，物理因素8个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位34个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为34，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	何慧娜
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：何慧娜 孙燕莉 采样：陈宇俊 姜蔚 检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：陆艳红 陪同人员：陆艳红
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.11.23 采样时间：2023.11.23 检测时间：2023.11.23-12.5

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的

除外。

现场影像资料





