

上海德联化工有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海德联化工有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市嘉定区安亭镇泰涛路199号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	甲醇、乙二醇、二氧化硫、矽尘（总尘）、矽尘（呼尘）、2-丁酮、丙酮、正丁醇、异丙醇、二苯基甲烷二异氰酸酯、高温、噪声
	检测结果	化学因素 <u>32</u> 个，物理因素 <u>10</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>42</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>42</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	葛唯一
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉、葛唯一 采样：毛佩龙、陶焯 检测：史志倩、沈嵩峰、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：曾薇薇 陪同人员：曾薇薇
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.11.1 采样时间：2023.11.1 检测时间：2023.11.1-2023.11.15

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



