

上海赫玛工业涂料有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海赫玛工业涂料有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	青浦区练塘镇工业园区威和路33号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	乙酸丁酯、丙酮、二甲苯、钛白粉粉尘
	检测结果	化学因素26个，物理因素0个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位26个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。 合格的职业病危害因素为26，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	施杰
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：鲁庆 张俞林 采样：胡轶文 刘彬 检测：史志倩 陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：陈永弟 陪同人员：陈永弟
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.11.3 采样时间：2023.11.3 检测时间：2023.11.3-14

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





