

上海高砂行工艺品有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海高砂行工艺品有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	青浦区青赵公路5209号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	其他粉尘、噪声
	检测结果	化学因素 <u>1</u> 个，物理因素 <u>9</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>10</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>10</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	施杰
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：鲁庆、张俞林 采样：陈宇俊、姜蔚 检测：史志倩、屠雯佳
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：殷小姐 陪同人员：殷小姐
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.11.29 采样时间：2023.11.29 检测时间：2023.11.29-2023.12.4

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



