

上海臣光工业介质有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海臣光工业介质有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市嘉定区汇贤路758号高科园区内7幢	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	其他粉尘（碳酸钠粉尘）、噪声
	检测结果	化学因素 <u>4</u> 个，物理因素 <u>4</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>8</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>8</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	薛轶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶、刘山山 采样：陈宇俊、姜蔚 检测：史志倩、屠雯佳
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：陈蔚红 陪同人员：陈蔚红
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.11.18 采样时间：2023.11.18 检测时间：2023.11.18-2023.11.22

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



