

上海尼可尼泵业有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海尼可尼泵业有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市青浦区鹤国路139号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	砂轮磨尘、木粉尘、苯、甲苯、二甲苯（全部异构体）、乙酸乙酯、异丙醇、磷酸、正丁醇、噪声
	检测结果	化学因素 <u>9</u> 个，物理因素 <u>13</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>22</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>22</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	刘山山
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：刘山山、薛轶 采样：罗嘉铭、胡基业 检测：史志倩、沈嵩峰、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：俞利民 陪同人员：俞利民
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.11.9 采样时间：2023.11.9 检测时间：2023.11.9-2023.11.20

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



