

上海先步工贸有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海先步工贸有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	青浦区华新镇华丹路869-889号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	铝金属粉尘、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、臭氧、氧化锌、锰及其无机化合物、电焊烟尘、三氧化铬、金属镍与难溶性镍化合物、其他粉尘、苯、甲苯、二甲苯（全部异构体）、乙酸乙酯、乙酸丁酯、正己烷、丙酮、甲乙酮（2-丁酮）、环己酮、异丙醇、氯化氢及盐酸、碳酸钠、氢氧化钠、大理石粉尘、磷酸、硫化氢、氨、激光辐射、一氧化碳、电焊弧光、工频电场、噪声
	检测结果	化学因素 <u>73</u> 个，物理因素 <u>61</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>131</u> 个，不合格的检测点位 <u>3</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>131</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>3</u> 。
	技术服务项目组人员	施杰
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：施杰、张俞林 采样：唐浩浩、蔡志云、罗嘉铭、施宇祺、薛轶、汪燚
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：胡运娇 陪同人员：胡运娇
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.1.25 采样时间：2024.1.25 检测时间：2024.1.25-2024.2.1

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



