

上海永逸金属材料有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海永逸金属材料有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市崇明区嵎山路18号3幢B区	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、脉冲噪声
	检测结果	化学因素0个，物理因素14个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位14个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为14，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	唐浩浩
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：唐浩浩 唐江荣 采样：王达清 毛佩龙
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：杨芙蓉 陪同人员：杨芙蓉
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.2.26 采样时间：2024.2.26

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





