


安全评价报告信息公开表

	项目名称	嘉兴鸿昱建材有限责任公司安全现状评价报告		
	项目地址	浙江省嘉兴市海宁市硖石街道杨汇桥村杨汇桥7号-5		
项目概况	项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	评价类型	安全现状评价
	项目简介	<p>嘉兴鸿昱建材有限责任公司位于海宁市硖石街道杨汇桥村杨汇桥7号-5，系租赁鸿翔环境科技股份有限公司的再生骨料仓库作为仓储和生产场所。该公司主要从事再生水稳层（水稳层是水泥稳定碎石层的简称，即采用水泥固结级配碎石）的生产，目前产能达到30万吨/年，现有劳动定员3人，配备1名兼职安全管理员。本报告仅限于对嘉兴鸿昱建材有限责任公司生产过程涉及到的危险有害因素进行评价，具体包括：</p> <p>（1）嘉兴鸿昱建材有限责任公司涉及的生产装置（生产设备、仪表控制系统等）、储存设施、工艺技术；</p> <p>（2）涉及的主要建（构）筑物：再生骨料仓库；</p> <p>（3）涉及的原辅料及产品：水泥、再生骨料、再生水稳层（产品）；</p> <p>（4）安全管理体系、人员资质、应急管理等。</p> <p>（5）依托鸿翔环境科技股份有限公司的辅助设施及公用工程的匹配性；</p> <p>（6）安全管理体系、人员资质、应急管理等。</p> <p>嘉兴鸿昱建材有限责任公司依托鸿翔环境科技股份有限公司的铲车、产品运输车辆采用柴油作为燃料，车辆的管理、柴油的加油及储存均由鸿翔环境科技股份有限公司负责管理，不属于本次评价范围，本报告仅对柴油的危害进行分析。</p>		
评价机构及项目组成员情况	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司		
	机构资质证书号	APJ-（沪）-004	资质有效期至	2024年11月24日
	项目组组长	沈鹰翀	S011032000110192000876	安全
	项目组成员	阎水红	1800000000200406	化工机械
		顾佩聪	1800000000300428	电气
		朱拥军	0800000000208357	自动化
		赵云	S011032000110193000684	化工工艺
	技术负责人	唐江荣	过程控制负责人	蒋爱玲
报告编制人	沈鹰翀，赵云	报告审核人	陈荣	
评	现场勘察人员	沈鹰翀，赵云		

价 现 场	现场勘 验时间	2024. 4. 15	现场勘验图像影像	(查看照 片)
				
评 价 结 论	<p>嘉兴鸿昱建材有限责任公司必须严格按照国家有关法律法规、标准、规范要求，认真落实本报告所提出的对策措施与建议，加强对员工的安全知识教育和岗位培训，严格执行并不断完善安全生产的各项管理制度和操作规程，加强安全管理。嘉兴鸿昱建材有限责任公司当前的安全生产状态水平存在一些不足，在认真落实本报告提出的整改意见并经本单位确认后，其安全生产条件能符合现阶段安全生产的要求。</p> <p>当企业使用的物质或其它技术条件发生变化，则应对其安全状况重新作出评价。</p>			
审 批 结 果	审批部 门	海宁市应急管理 局	审批通过时间	/