

上海申隆云山加油站有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海申隆云山加油站有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市松江区佘山镇沈砖公路3229号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	苯、甲苯、二甲苯、溶剂汽油
	检测结果	化学因素8个，物理因素0个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位8个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为8，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	王达清
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：王达清 孙燕莉 采样：毛佩龙 徐明 检测：史志倩 沈嵩峰 陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：陈月桂 陪同人员：陈月桂
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.5.16 采样时间：2024.5.16 检测时间：2024.5.16-22

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





