

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	浙江恒沐复合材料股份有限公司安全现状评价报告		
	项目地址	浙江省嘉兴市秀洲区新塍镇凤舞路 358 号		
	项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	评价类型	安全现状评价
	项目简介	<p>浙江恒沐复合材料股份有限公司（以下简称“该公司”）成立于 2018 年 02 月 24 日，主要从事纸制品的生产和销售，企业位于浙江省嘉兴市秀洲区新塍镇凤舞路 358 号，厂房为租赁厂房（租赁自嘉兴市民和工贸有限公司）。企业现有劳动定员 70 人，配备 2 名兼职安全管理员。评价范围：</p> <p>(1) 浙江恒沐复合材料股份有限公司涉及的生产装置（生产设备、仪表控制系统等）、储存设施、工艺技术；</p> <p>(2) 涉及的主要建（构）筑物：生产车间；</p> <p>(3) 涉及的危险化学品：乙醇[无水]、正丙醇、乙酸正丙酯、汽油、天然气、86B 催化剂；</p> <p>(4) 配套的辅助设施及公用工程以及环保设施的安全条件；</p> <p>(5) 安全管理体系、人员资质、应急管理。</p>		
评价机构及项目组情况	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司		
	机构资质证书号	APJ-（沪）-004	资质有效期至	2024 年 11 月 24 日
	项目组组长	沈鹰翀	S011032000110192000876	安全
	项目组成员	阎水红	1800000000200406	化工机械
		陈旦	S011032000110191000431	电气
		朱拥军	0800000000208357	自动化
		蒋彩荣	1200000000200110	化工工艺
	技术负责人	唐江荣	过程控制负责人	蒋爱玲
报告编制人	沈鹰翀	报告审核人	陈 荣	
评价现状	现场勘察人员	沈鹰翀，阎水红		
	现场勘察时间	2024. 3. 25	现场勘察图像影像	（查看照片）

场				
评价结论	<p>浙江恒沐复合材料股份有限公司必须严格按照国家有关法律法规、标准、规范要求，认真落实本报告所提出的对策措施与建议，加强对员工的安全知识教育和岗位培训，严格执行并不断完善安全生产的各项管理制度和操作规程，加强安全管理。浙江恒沐复合材料股份有限公司当前的安全生产状态水平存在一些不足，在认真落实本报告提出的整改意见并经本单位确认后，其安全生产条件能符合现阶段安全生产的要求。</p> <p>当企业使用的物质或其它技术条件发生变化，则应对其安全状况重新作出评价。</p>			
审批结果	审批部门	嘉兴市秀洲区应急管理局	审批通过时间	/