

# 上海赛源环境检测技术有限公司

## 评价报告网上公开信息表

用人单位	泰克诺斯坚弗（上海）涂料有限公司	联系人	熊辉
单位名称	泰克诺斯坚弗（上海）涂料有限公司		
评价类型	职业病危害现状评价		
公司地址：上海市嘉定工业园区（北区）北和公路 1299 号			
企业概况： 泰克诺斯坚弗（上海）涂料有限公司由德诺斯亚太有限公司（新加坡）和 Teknos Deutschland GmbH（德国）在中国上海嘉定区联合投资成立。公司于 2006 年建成投产，主要生产及销售有机特种涂料，包括水性涂料和 UV 光固化涂料，其产品主要应用于复合地板、软木和强化地板、家具和门等木料表面的涂覆。			
评价项目组长	王磊	技术负责人	陈荣
过程控制负责人	郁新森	报告编制人	胡基业
审核人	郁新森	项目组成员	高一鸣、曾秋霞
现场调查	调查时间：2023 年 11 月 6 日 调查人员：胡基业 陪同人员：熊辉		
职业病危害因素	TDI、氨、丙烯酸、丙烯酸甲酯、丁醇、混合粉尘（氧化铝&滑石&二氧化钛）、硫化氢、木粉尘、其他粉尘（絮凝剂）、氢氧化钠、石灰石粉尘、矽尘（呼尘）、矽尘（总尘）、乙二醇、乙酸和乙酸丁酯等 15 项化学有害因素，以及噪声、工频电场和紫外辐射 3 项物理因素		
检测结果	化学因素： <input checked="" type="checkbox"/> 全部达标； <input type="checkbox"/> 浓度超标（超标因素：无，超标点数：0） 物理因素： <input checked="" type="checkbox"/> 全部达标； <input type="checkbox"/> 强度超标（超标因素：无，超标点数：0）		
评价结论及建议	本次于 2023 年 11 月对泰克诺斯坚弗（上海）涂料有限公司工作场所的职业卫生现状情况进行了卫生学调查和现场检测。通过现场调查及对企业资料综合分析，该用人单位在建筑卫生学、工艺设备布局、辅助用室设置、个人防护用品设置等方面符合《工业企业设计卫生标准》和职业卫生的相关要求，而在总体布局、职业病防护设施设置、应急救援设施设置以及职业卫生管理等方面部分符合职业卫生相关要求。		
专家组评审意见	专家组同意该项目职业病危害风险分类为“严重”，原则同意《评价报告》的相关内容，并按专家意见修改后，形成正式稿。		
报告完成时间	2023 年 12 月 30 日		