

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

用人单位	上海航发科技应用有限公司	联系人	徐经理
单位名称	上海航发科技应用有限公司		
评价类型	职业病危害现状评价		
公司地址：上海市宝山区富联路 1058 号 3 幢			
企业概况： 该用人单位的经营范围为激光拼焊、汽车零部件制造；钢材加工、销售；在激光拼焊领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。主营业务为激光拼焊、金属薄板的开平、落料剪切和薄板精剪等。公司执行 IATF16949 管理体系的标准，在激光拼焊和模具开卷落料的研发和生产方面拥有经验丰富的技术管理团队。			
评价项目组长	王磊	技术负责人	陈荣
过程控制负责人	郁新森	报告编制人	胡基业
审核人	郁新森	项目组成员	高一鸣、曾秋霞
现场调查	调查时间：2023 年 11 月 9 日 调查人员：胡基业 陪同人员：徐经理		
职业病危害因素	臭氧、氮氧化物、一氧化碳和其他粉尘（铁尘）等 4 项化学有害因素，以及噪声、激光辐射和工频电场等 2 项物理因素		
检测结果	化学因素： <input checked="" type="checkbox"/> 全部达标； <input type="checkbox"/> 浓度超标（超标因素：无，超标点数：0） 物理因素： <input checked="" type="checkbox"/> 全部达标； <input type="checkbox"/> 强度超标（超标因素：无，超标点数：0）		
评价结论及建议	本次于 2023 年 11 月对该用人单位工作场所的职业卫生现状情况进行了现场调查与检测。通过现场调查及对项目资料综合分析，该用人单位在总体布局、建筑卫生学、工艺设备布局、职业病防护设施设置以及个人防护用品的配置与发放等方面符合《工业企业设计卫生标准》和职业卫生的相关要求，而在辅助用室设置、应急救援设施设置、职业健康监护和职业卫生管理等方面部分符合要求。		
专家组评审意见	专家组同意该项目职业病危害风险分类为“严重”，原则同意《评价报告》的相关内容，并按专家意见修改后，形成正式稿。		
报告完成时间	2024 年 1 月 28 日		