

## 安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	嘉兴汇利通新材料有限公司使用危险化学品项目安全现状评价报告		
	项目地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇十八里东街 278 号 2 幢		
项目简介	项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	评价类型	安全现状评价
	项目简介	<p>嘉兴汇利通新材料有限公司成立于 2016 年 06 月 17 日，位于浙江省嘉兴市南湖区大桥镇十八里东街 278 号 2 幢，系租赁嘉兴景正五金塑料有限公司 2 号车间约 2491m<sup>2</sup> 厂房作为生产车间。主要产品为树脂混凝土石英制品，企业现有劳动定员 20 人，配备 1 名兼职安全管理员。评价范围：</p> <p>(1) 嘉兴汇利通新材料有限公司生产过程中涉及危险化学品使用的生产装置（生产设备、仪表控制系统等）、储存设施、工艺技术；</p> <p>(2) 涉及的主要建（构）筑物： 2 号车间；</p> <p>(3) 涉及的危险化学品： 不饱和聚酯树脂、异辛酸钴溶液（促进剂）、过氧化甲乙酮（固化剂）、柴油（燃料）；</p> <p>(4) 配套的辅助设施及公用工程；</p> <p>(5) 管理体系、管理制度、人员资质、应急管理等。</p> <p>企业的环保设施不在本次评价范围内，本报告只做一般性表述。</p>		
评价机构及项目组情况	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司		
	机构资质证书号	APJ-（沪）-004	资质有效期至	2024 年 11 月 24 日
	项目组组长	沈鹰翀	S011032000110192000876	安全
	项目组成员	阎水红	1800000000200406	化工机械
		陈旦	S011032000110191000431	电气
		朱拥军	0800000000208357	自动化
		蒋彩荣	1200000000200110	化工工艺
	技术负责人	唐江荣	过程控制负责人	蒋爱玲
报告编制人	沈鹰翀	报告审核人	陈 荣	
评价现场	现场勘察人员	沈鹰翀，阎水红		
	现场勘察时间	2024. 3. 18	现场勘察图像影像	（查看照片）

场				
评价结论	<p>嘉兴汇利通新材料有限公司必须严格按照国家有关法律法规、标准、规范要求，认真落实本报告所提出的对策措施与建议，加强对员工的安全知识教育和岗位培训，严格执行并不断完善安全生产的各项管理制度和操作规程，加强安全管理。嘉兴汇利通新材料有限公司使用危险化学品项目当前的安全生产状态水平存在一些不足，在认真落实本报告提出的整改意见并经本单位确认后，其安全生产条件能符合现阶段安全生产的要求。</p> <p>当企业使用的物质或其它技术条件发生变化，则应对其安全状况重新作出评价。</p>			
审批结果	审批部门	嘉兴市南湖区应急管理局	审批通过时间	/