

上海盛重重工装备有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海盛重重工装备有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市闵行区江川路2035号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	电焊烟尘、电焊弧光、锰及其无机化合物（按MnO ₂ 计）、臭氧、其他粉尘（氧化铁粉尘）、砂轮磨尘、苯、甲苯、二甲苯（全部异构体）、噪声
	检测结果	化学因素 <u>12</u> 个，物理因素 <u>4</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>16</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>16</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	刘山山
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶、刘山山 采样：王达清、施宇祺 检测：史志倩、沈嵩峰、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：龚经理 陪同人员：龚经理
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.5.16 采样时间：2024.5.20 检测时间：2024.5.20-2024.5.29

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料







上海市·上海盛重重工装备有限公司

2024-05-20
水印相机