

## 上海空间电源研究所职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海空间电源研究所	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	闵行区紫月路880号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	电离辐射 X、γ 射线
	检测结果	电离辐射因素，合格的检测点位50个，不合格的检测点位0_个。 合格的职业病危害因素为 50_，不合格的职业病危害因素为 <u>  0  </u> 。
	技术服务项目组人员	孙燕利
	现场调查、检测的专业技术人员	现场调查：刘山山 检测：张澄 罗嘉铭
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：王振启 陪同人员：王振启
	现场调查、检测的时间	现场调查时间：2024.6.4 检测时间：2024.6.7

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



上海市·上海空间电源研究所(东川路)

2024-06-07

水印相机