

上海张大隆塑胶电器有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海张大隆塑胶电器有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	崇明区新河镇新申路921号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	聚丙烯粉尘、高温、噪声
	检测结果	化学因素 <u>7</u> 个，物理因素 <u>12</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>19</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>19</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	唐浩浩
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：唐江荣、唐浩浩 采样：施宇祺、王达清 检测：史志倩、屠雯佳
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：陈裕平 陪同人员：陈裕平
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.6.24 采样时间：2024.6.27 检测时间：2024.6.27-2024.7.3

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





新申路921号

2024-06-27

水印相机

