


上海十盛科技有限公司  
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海十盛科技有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	青浦区崧盈路1068号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	苯乙烯、其他粉尘（抗氧化剂增粘树脂）、高温
	检测结果	化学因素 <u>8</u> 个，物理因素 <u>4</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>12</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。 合格的职业病危害因素为 <u>12</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	张晶晶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：葛唯一、孙燕莉 采样：薛轶、刘彬 检测：史志倩、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：赵凤琴 陪同人员：赵凤琴
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.6.13 采样时间：2024.6.17、7.5 检测时间：2024.6.17-6.24、7.5-7.10

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





上海市·上海十盛科技有...

2024-06-17



上海市·上海十盛科技有...

2024-06-17