

上海新力压铸厂
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海新力压铸厂	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市崇明区堡镇堡港水闸西首堡渔村611号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、高温、金属粉尘
	检测结果	化学因素1个，物理因素4个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位5个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为5，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	张晶晶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：葛唯一 孙燕莉 采样：汪燚 蔡志云 检测：史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：沈元朝 陪同人员：沈元朝
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.7.14 采样时间：2024.7.14 检测时间：2024.7.14-18

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



