

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	上海国邵石油销售有限公司浦东新区加油站唐镇 7 ^号 站点项目安全设施竣工验收评价报告		
	项目地址	浦东新区高科东路 2355 号		
	项目所属行业	加油站	评价类型	安全验收评价
	项目简介	上海国邵石油销售有限公司浦东新区加油站唐镇 7 ^号 站点项目建设站房 1 座、埋地油罐池 1 座、罩棚 1 座、加油岛 3 座、卸油设施和相关管道及水、电等公辅工程。埋地罐池共设 30m ³ 汽油储罐 4 座，30m ³ 柴油储罐 1 座；罩棚建筑面积 252.4m ² ，水平投影面积 504.8m ² ；加油岛总面积 25.8m ² ；罩棚下、加油岛上设置 3 台 8 枪 3 油品潜油泵加油机。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），该加油站为二级加油站。		
评价机构及项目组成员情况	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司		
	机构资质证书号	APJ-（沪）-004	资质有效期至	2024 年 11 月 24 日
	项目组组长	孟文涛	1700000000100129	化学工程与工艺
	项目组成员	阎水红	1800000000200406	化工机械
		冯秀龙	S01103200011020 1000442	电气
		王磊	S01104100011019 2002183	安全管理
		朱拥军	0800000000208357	自动化
	技术负责人	唐江荣	过程控制负责人	蒋爱玲
报告编制人	孟文涛	报告审核人	陈荣	
评价现场	现场勘验人员	陈荣、孟文涛		
	现场勘验时间	2024. 4. 17	现场勘验图像影像	（查看照片）



评价结论

上海国邵石油销售有限公司浦东新区加油站唐镇 7# 站点项目与周边的安全防护距离和其他安全条件符合国家有关标准规范的要求；上海国邵石油销售有限公司浦东新区加油站唐镇 7# 站点项目建成后基本具备国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求的安全生产条件；上海国邵石油销售有限公司浦东新区加油站唐镇 7# 站点项目采纳了安全预评价报告和安全设施设计专篇提出的要求和建议，已采用的安全设施符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规范的要求；上海国邵石油销售有限公司浦东新区加油站唐镇 7# 站点项目遵循了安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”原则；安全设施在投用前已经过全面调试，状况良好。

验收评价组认为，上海国邵石油销售有限公司浦东新区加油站唐镇 7# 站点项目符合现行《汽车加油加气加氢站技术标准》《危险化学品经营许可证管理办法》等有关法律法规及标准的要求。

审批结果	审批部门	上海市浦东新区应急管理局	审批通过时间	2024. 07. 26
------	------	--------------	--------	--------------