

上海交华液力机械有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海交华液力机械有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市崇明区绿华镇新建路630号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	氧化铝粉尘、其他粉尘、其他粉尘（铁）、铝金属粉尘、高温、噪声
	检测结果	化学因素 <u>7</u> 个，物理因素 <u>9</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>16</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>16</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	何慧娜
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：葛唯一、孙燕莉 采样：施宇祺、王达清 检测：史志倩、屠雯佳
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：施圣 陪同人员：施圣
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.6.18 采样时间：2024.6.26 检测时间：2024.6.26-2024.7.1

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





新建公路630号

2024-06-26

永印相机

