

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	海宁市龙联保温材料有限公司安全现状评价报告		
	项目地址	海宁市袁花镇濮桥村北塘路 58 号工业园区 13 幢		
	项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	评价类型	现状评价
	项目简介	<p>海宁市龙联保温材料有限公司成立于 2017 年 01 月 19 日，位于海宁市袁花镇濮桥村北塘路 58 号工业园区 13 幢，租赁海宁市怡洋新材料有限公司（曾用名：海宁市怡洋纤维有限公司）厂房进行生产，是一家从事保温材料生产和销售的企业，现有职工 5 人，其中兼职安全管理人员 1 人。</p> <p>根据《危险化学品目录（2015 版）》（2022 年调整）辨识，该公司的产品保温材料（聚氨酯硬泡组合聚醚）不属于危险化学品，且生产过程不涉及使用危险化学品。企业涉及使用危险化学品柴油作为叉车燃料，但不涉及储存。</p>		
评价机构及项目组成员情况	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司		
	机构资质证书号	APJ-（沪）-004	资质有效期至	2024 年 11 月 24 日
	项目组组长	沈鹰翀	S011032000110192000876	安全
	项目组成员	赵云	S011032000110193000684	化工工艺
		阎水红	1800000000200406	化工机械
		顾佩聪	1800000000300428	电气
		朱拥军	0800000000208357	自动化
	技术负责人	唐江荣	过程控制负责人	蒋爱玲
报告编制人	沈鹰翀、赵云	报告审核人	陈荣	
评价现场	现场勘察人员	沈鹰翀、赵云		
	现场勘察时间	2024.4.26	现场勘察图像影像	（查看照片）

<p>场</p>				
<p>评价结论</p>	<p>海宁市龙联保温材料有限公司必须严格按照国家有关法律法规、标准、规范要求，认真落实本报告所提出的对策措施与建议，加强对员工的安全知识教育和岗位培训，严格执行并不断完善安全生产的各项管理制度和操作规程，加强安全管理。海宁市龙联保温材料有限公司当前的安全生产状态水平存在一些不足，在认真落实本报告提出的整改意见并经本单位确认后，其安全生产条件能符合现阶段安全生产的要求。</p> <p>当企业使用的物质或其它技术条件发生变化，则应对其安全状况重新作出评价。</p>			
<p>审批结果</p>	<p>审批部门</p>	<p>海宁市应急管理局</p>	<p>审批通过时间</p>	<p>/</p>