

上海都光电力机械设备制造有限公司  
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海都光电力机械设备制造有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	嘉定区徐行镇劳动路707弄188号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	电焊烟尘、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、电焊弧光、一氧化碳、其他粉尘（铁尘）、其他粉尘（聚酯树脂粉尘）、高温、噪声
	检测结果	化学因素 <u>8</u> 个，物理因素 <u>6</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>14</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>14</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	张晶晶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：葛唯一、孙燕莉 采样：徐明、蔡志云 检测：史志倩、屠雯佳
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：杜鹃 陪同人员：杜鹃
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.6.25 采样时间：2024.6.27 检测时间：2024.6.27-2024.7.2

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料









上海市·上海都光电力机械设备制...

2024-06-27  
水印相机