

上海惠中医疗科技有限公司  
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海惠中医疗科技有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	卫昌路1018号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、氯化氢及盐酸
	检测结果	化学因素2个，物理因素7个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位9个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为9，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	薛轶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶 刘山山 采样：蔡志云 徐明 检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：沈海峰 陪同人员：沈海峰
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.8.1 采样时间：2024.8.1 检测时间：2024.8.1-7

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



