

上海凝瑞粘合剂科技发展有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海凝瑞粘合剂科技发展有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	卫昌路1355号3幢	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	石灰石粉尘（呼尘）、云母粉尘（呼尘）、滑石粉尘（呼尘）、噪声、二苯基甲烷二异氰酸酯、乙酸乙酯、氯化氢及盐酸
	检测结果	化学因素10个，物理因素6个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位16个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为16，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	薛轶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶 刘山山 采样：王达清 施宇祺 检测：史志倩 沈嵩峰 陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：郑宜峰 陪同人员：郑宜峰
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.8.1 采样时间：2024.8.1 检测时间：2024.8.1-9

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



