

上海遥拓系统集成有限公司  
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海遥拓系统集成有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	亭卫公路3566号8幢D区	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、其他粉尘、电焊烟尘、电焊弧光、三氧化铬、铜烟、镍及其无机化合物、锰及其无机化合物、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、砂轮磨尘
	检测结果	化学因素10个，物理因素4个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位13个，不合格的检测点位1个。 合格的职业病危害因素为13，不合格的职业病危害因素为1。
	技术服务项目组人员	王达清
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：王达清 孙燕莉 采样：王培德 毛佩龙 检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：沈吉 陪同人员：沈吉
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.8.7 采样时间：2024.8.7 检测时间：2024.8.7-14

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料







