


上海浦东海滨环保污泥处理有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海浦东海滨环保污泥处理有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市浦东新区拱极东路九四塘2号（临）海滨污水处理厂北侧预留用地内	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、甲硫醇、硫化氢、氨、氯化氢及盐酸、氢氧化钠、硫酸及三氧化硫、二氧化碳、氯、活性炭粉尘、其他粉尘、游离二氧化硅含量、控制风速、工频电场、照度、高温、噪声
	检测结果	化学因素 <u>38</u> 个，物理因素 <u>17</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>55</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>55</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	刘山山
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：刘山山、薛轶 采样：徐明、蔡志云、陈宇俊、汪焱 检测：史志倩、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：陈萌宇 陪同人员：陈萌宇
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024. 6. 26 采样时间：2024. 7. 1 检测时间：2024. 7. 1-2024. 7. 11

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





上海浦东海滨环保污泥处理有限公司

2024-07-01
水印相机

