

上海宝氢气体工业有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海宝氢气体工业有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市宝山区宝钢厂区纬五路经四路8号桥	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声
	检测结果	化学因素0个，物理因素14个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位14个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为14，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	刘山山
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：刘山山 薛轶 采样：倪迪俊 胡轶文
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：王沪平 陪同人员：王沪平
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.7.30 采样时间：2024.7.30

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



