

上海中塑管业有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

| | | |
|--------------------|--|---|
| 单位名称 | 上海中塑管业有限公司 | |
| 检测类型 | <input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故 | |
| 地址 | 上海市金山区枫泾镇建安路61号 | |
| 建设项目存在的 职业病危害因素 | 存在的主要职业病危害因素 | 聚丙烯粉尘、聚乙烯粉尘、噪声、激光辐射、高温、丁酮、环己酮 |
| | 检测结果 | 化学因素8个，物理因素13个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位20个，不合格的检测点位1个。 合格的职业病危害因素为20，不合格的职业病危害因素为1。 |
| | 技术服务项目组人员 | 孙燕莉 |
| | 现场调查、采样、检测的专业技术人员 | 现场调查：王达清 孙燕莉 采样：徐明 蔡志云 检测：史志倩 陈建平 |
| | 建设单位联系人、陪同人员 | 联系人：林里根 陪同人员：林里根 |
| | 现场调查、采样、检测的时间 | 现场调查时间：2024.7.24 采样时间：2024.7.24 检测时间：2024.7.24-8.1 |

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





