

上海怡展实业有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

| | | |
|--------------------|--|--|
| 单位名称 | 上海怡展实业有限公司 | |
| 检测类型 | <input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故 | |
| 地址 | 浦东新区三灶工业园区宣夏路382号 | |
| 建设项目存在的 职业病危害因素 | 存在的主要职业病危害因素 | 聚乙烯粉尘、铜尘（按Cu计）、噪声 |
| | 检测结果 | 化学因素 <u>6</u> 个，物理因素 <u>8</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>14</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>14</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。 |
| | 技术服务项目组人员 | 徐少青 |
| | 现场调查、采样、检测的专业技术人员 | 现场调查：孙燕莉、葛唯一 采样：施宇祺、王达清 检测：史志倩、沈嵩峰 |
| | 建设单位联系人、陪同人员 | 联系人：沈老师 陪同人员：沈老师 |
| | 现场调查、采样、检测的时间 | 现场调查时间：2024.7.17 采样时间：2024.7.23 检测时间：2024.7.23-2024.7.27 |

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





上海市·上海怡展实业有限公司11幢

2024-07-23
水印相机

