

上海三江精密锻造有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海三江精密锻造有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市崇明区城桥镇滨虹路398号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	其他粉尘、石墨粉尘（总尘）、工频电场、高温、噪声
	检测结果	化学因素 <u>3</u> 个，物理因素 <u>8</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>9</u> 个，不合格的检测点位 <u>2</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>9</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>2</u> 。
	技术服务项目组人员	张晶晶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：王达清、张俞林 采样：胡基业、陶焯 检测：史志倩、屠雯佳
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：张惠良 陪同人员：张惠良
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.9.7 采样时间：2024.9.12 检测时间：2024.9.12-2024.9.18

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





上海市·上海三江...

2024-09-12

水印相机



锻造操作上海市·上海三江...

2024-09-12

水印相机