

上海浦东兴旺汽车配件有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海浦东兴旺汽车配件有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市崇明区堡镇团城公路389号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、其他粉尘、高温、铅烟、二氧化锡
	检测结果	化学因素8个，物理因素15个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位18个，不合格的检测点位5个。 合格的职业病危害因素为18，不合格的职业病危害因素为5。
	技术服务项目组人员	葛唯一
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉 葛唯一 采样：蔡志云 徐明 检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：郁鼎 陪同人员：郁鼎
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.8.09 采样时间：2024.8.14 检测时间：2024.8.14-19

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





