

上海创丰特殊树脂有限公司  
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海创丰特殊树脂有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	浦东新区老港镇良通路155号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	异佛尔酮二异氰酸酯、甲乙酮（2-丁酮）、其他粉尘（消光粉尘）、木粉尘（硬）、噪声
	检测结果	化学因素 <u>6</u> 个，物理因素 <u>2</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>8</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>8</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	薛轶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶、刘山山 采样：胡基业、陶焯 检测：史志倩、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：王海军 陪同人员：王海军
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.8.16 采样时间：2024.8.22 检测时间：2024.8.22-2024.8.28

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



上海市·上海创丰特殊树脂有限公...

2024-08-22  
水印相机



上海市·上海创丰特殊树脂有限公...

2024-08-22  
水印相机



上海市·上海创丰特殊树脂有限公...

2024-08-27  
水印相机



