

上海青浦自来水有限公司（第二水厂）
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海青浦自来水有限公司（第二水厂）	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市青浦区沪青平公路5855号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	其他粉尘（聚丙烯酰胺粉尘）、氨、臭氧、氯、氯化氢及盐酸、硫化氢、硫酸及三氧化硫、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、三氯甲烷、丙酮、控制风速、照度、工频电场、噪声
	检测结果	化学因素 <u>44</u> 个，物理因素 <u>58</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>102</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>102</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	施杰、冯秀龙
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：施杰、冯秀龙 采样：宋宇、刘彬、张陈勇、汤敏 检测：史志倩、沈嵩峰、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：陈致远 陪同人员：陈致远
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.9.3 采样时间：2024.9.6 检测时间：2024.9.6-2024.9.18

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





上海市·上海青浦区城南...

2024-09-06
G 水即相机

