

荣幸橡胶（上海）有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	荣幸橡胶（上海）有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	青浦区崧煌路388号3幢1层西侧	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	硫化氢、高温、噪声
	检测结果	化学因素3个，物理因素6个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位9个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为9，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	施杰
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：施杰 冯秀龙 采样：汤敏 张陈勇 检测：史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：潘慧强 陪同人员：潘慧强
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.8.20 采样时间：2024.8.23 检测时间：2024.8.23-28

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





