

上海彬泽机电设备安装有限公司  
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海彬泽机电设备安装有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市浦东新区高翔路1020号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、电焊烟尘、臭氧、一氧化碳、氮氧化物、锰及其无机化合物、三氧化铬、电焊弧光、砂轮磨尘
	检测结果	化学因素13个，物理因素12个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位25个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为25，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	薛轶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶 刘山山 采样：薛轶 刘彬 检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：徐主任 陪同人员：徐主任
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.8.8 采样时间：2024.8.16 检测时间：2024.8.16-22

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料







