

上海安杨电光源材料有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海安杨电光源材料有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市嘉定区嘉安公路1999号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	二氧化碳、石墨粉尘（总尘）、石墨粉尘（呼尘）、其他粉尘（钻石粉尘、铁粉尘）、氢氧化钠、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、高温、噪声
	检测结果	化学因素 <u>22</u> 个，物理因素 <u>12</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>31</u> 个，不合格的检测点位 <u>3</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>31</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>3</u> 。
	技术服务项目组人员	王达清、孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：王达清、孙燕莉 采样：施宇祺、王达清 检测：史志倩、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：周丹萍 陪同人员：周丹萍
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024. 8. 6 采样时间：2024. 9. 10 检测时间：2024. 9. 10-2024. 9. 18

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



上海市·上海安杨电光源材料有限...

2024-09-10

天印相机





上海市·上海安杨电光源材料有限...

2024-09-10
水印相机

