

上海青浦自来水有限公司（重固供水站）
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海青浦自来水有限公司（重固供水站）	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	崧瑞路1966号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	氯化氢及盐酸、氯、噪声、照度
	检测结果	化学因素 <u>2</u> 个，物理因素 <u>4</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>6</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。 合格的职业病危害因素为 <u>6</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	施杰、冯秀龙
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：施杰、冯秀龙 采样：汤敏、张陈勇 检测：史志倩、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：陈致远 陪同人员：徐铭辉
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.9.2 采样时间：2024.9.4 检测时间：2024.9.4-2024.9.10

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



上海市·上海市青浦区崧瑞路

2024-09-04
水印相机



上海市·上海市青浦区崧瑞路

2024-09-04
水印相机



上海市·上海市青浦区崧...

2024-09-04

手机相机



附图 3 现场调查照片