

## 安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	海宁博艺装饰材料有限公司使用危险化学品项目安全现状评价报告		
	项目地址	浙江省嘉兴市海宁市袁花镇联红路158号, 租赁浙江力都新材料有限公司厂区内9号楼的3-5楼		
	项目所属行业	石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业	评价类型	现状评价
	项目简介	<p>海宁博艺装饰材料有限公司主要从事PU装饰板的制造、加工, 现有劳动定员60人, 配备1名兼职安全管理人员。该公司的产品PU装饰板不属于危险化学品, 但在生产过程中涉及使用危险化学品: 二氯甲烷(洗枪水)、石油醚、柴油, 因此该公司属于危险化学品使用企业。本次评价范围为: (1) 位于浙江省嘉兴市海宁市袁花镇联红路158号(租赁浙江力都新材料有限公司厂区内9号楼)的海宁博艺装饰材料有限公司涉及使用危险化学品的生产装置、生产工艺技术及其配套的公用工程系统; (2) 本项目涉及的主要场所: 生产车间(9号楼)3-5楼; (3) 涉及的危险化学品: 二氯甲烷(洗枪水)、石油醚、柴油。</p> <p>(4) 公司安全管理和应急管理、人员资质、应急预案等。本项目生产车间(9号楼)内的1楼和2楼租赁给其他企业, 不在本次评价范围内。</p>		
评价机构及项目组情况	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-004	资质有效期至	2024年11月24日
	项目组组长	沈鹰翀	S011032000110192000876	安全
	项目组成员	赵云	S011032000110193000684	化工工艺
		阎水红	1800000000200406	化工机械
		顾佩聪	1800000000300428	电气
		朱拥军	0800000000208357	自动化
技术负责人	唐江荣	过程控制负责人	蒋爱玲	
报告编制人	沈鹰翀、赵云	报告审核人	陈荣	

	现场勘验人员	沈鹰种，赵云		
	现场勘验时间	2024. 5. 7	现场勘验图像影像	(查看照片)
评价现场				
评价结论	<p>海宁博艺装饰材料有限公司必须严格按照国家有关法律法规、标准、规范要求，认真落实本报告所提出的对策措施与建议，加强对员工的安全知识教育和岗位培训，制定并严格执行安全生产的各项管理制度和操作规程，加强安全管理。企业当前的安全状态水平存在一些不足，在认真落实本报告提出的整改意见并经本单位确认后，其危险化学品使用的安全生产条件符合现阶段安全生产的要求。</p> <p>当海宁博艺装饰材料有限公司使用的危险化学品或其它技术条件发生变化，则应对其安全状况重新作出评价。</p>			
审批结果	审批部门	海宁市应急管理局	审批通过时间	/